

FISCHELNER WOCHEN

Mitteilungen und Neues aus Fischeln,
Königshof, Stahldorf, Donksiedlung, Oberend,
Osterath, Bovert und Bösinghoven
Strümpf in div. Auslagen Gesamtauflage 23.200

Für die Woche vom 18. Oktober bis 24. Oktober 2008

Nr. 42

Historische Zaunanlage Fichtenhain über 55 Meter wieder wie neu

Die 1904/1906 als Fürsorgeerziehungsanstalt errichtete und 2005 unter Denkmalschutz gestellte historische Anlage Fichtenhain entwickelt sich immer mehr zu einem Kleinod. Die Zufahrt wird neu gestaltet und verbreitert, und die Gebäude werden so nach und nach restauriert. Rechts vom Eingang zum Campus Fichtenhain war die historische Zaunanlage nicht mehr standsicher. In den letzten zwei

Monaten wurde sie auf einer Länge von 55 Metern von mehreren Fachfirmen originalgetreu restauriert. Lediglich Granateinschläge aus dem Zweiten Weltkrieg hat man im Metall als Zeitmerkmal zur Erinnerung erkennbar belassen. Die Firma für Metallhandwerk von Josef Palmen vom Höffgeshofweg in Fischeln demontrierte und die Firma Korroschutz sandstrahlte die Zaunanlage. Nun wurden bei Palmen



*Wunderschön
anzusehen ist
die komplett
restaurierte
Zaunanlage
am Campus
Fichtenhain
auf der rechten
Seite der
Toreinfahrt:
Blick
von Westen.
Lothar
Neubauer*

Nietverbindungen, fehlende Rosetten und Embleme erneuert und alles mit einer Spezial-Zinkfilm-Farbe grundiert. Zeitgleich hat das Bauunternehmen Gerd van Gemmern das Mauerwerk und den Steinsockel instand gesetzt. Die Firma für kreatives Metallhandwerk Josef Palmen mit Sohn Michael, beide geprüfte Restauratoren im Metallhandwerk, und ihre 6 Mitarbeiter setzten dann den fertigen Eisenzaun ein. Sie haben dafür die Fußpunkte (Einlassstellen in den Steinsockel) nach alter Handwerkskunst erneuert, die Eisenstäbe eingeleit und eingestemmt. Schließlich wurde der Schutzanstrich von der Malerfirma Klaus Terhardt ausgeführt. Josef Palmen: „Geleitet hat die Arbeiten Marlene Röttges von der Krefelder Grundstücksgesellschaft, und gekostet hat alles so um 50.000 EURO.“ Wünschenswert wäre es, wenn die Zaunanlage auf der linken Seite der Einfahrt ebenfalls restauriert werden würde. LN